## Die Turnhalle Emst: ein Schandfleck im Emster Park





Die Sporthalle Emst mit seinen Maßen 32m x 18m wird von der Grundschule mit ca. 300 Kindern und der Realschule mit ca. 700 Kindern immer von 2 Klassen genutzt, dies bedeutet, dass jeweils mehr als 60 Kinder auf viel zu wenig Raum Sport treiben



# Umkleideräume, Toiletten und Duschen sind in einem so schlechten Zustand, dass es den Schülerinnen und Schülern kaum noch zugemutet werden kann, diese zu benutzen!





Da immer zwei Klassen in der Halle unterrichtet werden, wird in der Mitte ein Vorhang heruntergelassen; danach muss jede Gruppe mit einer halben Halle auskommen. Die bedeutet, dass nicht nur viel zu wenig Raum bleibt, der Lärm unerträglich ist, sondern auch , dass kein "großes Spiel" in der Halle gespielt werden kann



# In der Praxis sieht dies dann so aus: Weitsprung diagonal in der einen Hälfte, Basketballübungen in der anderen!



#### Die Geräteräume entsprechen nicht den Sicherheitsbestimmungen: hier lauern viele Gefahren! Eine undichte Decke, ein fehlender Sonnenschutz und absolut keine Isolierung erschweren zusätzlich die Arbeit!



## Fazit !!!

- Halle und sanitäre Räume sind in einem katastrophalen Zustand
- Eine Renovierung lohnt sich nicht
- Die geteilten Hallenhälften sind viel zu klein
- Ein sinnvoller Sportunterricht lässt sich kaum noch durchführen
- Eigentlich müsste die Halle heute noch geschlossen werden!